

Instrukce, minidumper Kubota KC70VSL-4

Hlavní zásady pro transport:

1. na vozík najíždět couváním, viz obr. č. 1
 - a. dbát na správný rozchod a umístění nájezdů
 - b. vždy použít opěrné nohy
 - c. sjíždění a najíždění na vozík vždy při jeho zapojení za autem
 - d. nejprve dumper uvažte a až poté nakládejte na korbu nájezdy
2. správná pozice na vozíku pro transport je dle značek na pravém boku dumperu a bočnici vozíku (důležité - na oji tím budete mít hmotnost cca 50 kg), viz obr. 2
3. dumper na vozík uvazovat pomocí popruhů a uvazovacích ok dle instrukcí na obr. 3-5

Hlavní zásady pro správné použití:

1. maximální přípustný sklon je 18 stupňů
2. rozšiřování/zužování podvozku provádět pouze na rovném a hladkém podkladu
3. včas doplňovat motorovou naftu – motor se nesmí zavzdušnit (kapacita nádrže 5l = nutno pravidelně kontrolovat)
4. při práci ve velkém náklonu mít vždy min. 1/2 paliva v nádrži (při nedodržení existuje reálné riziko zavzdušnění palivové soustavy)
5. pokud dojde k zavzdušnění – při prvním „kucknutí“ okamžitě vypnout a ihned doplnit palivo
6. nabírání těžkého sypkého materiálu lopatou:
 - a. lopatu plně zabořit přímým najetím do materiálu
 - b. před/při zahájení zvedání lopaty si nepatrně pocouvnout (stačí třeba 5-10cm, lopata se tím odlehčí)
7. při vyklápění korby pozor na pozici lopaty (musí být nahoře, aby při vyklápění korby nevznikla kolize lopaty s povrchem)
8. každých 10 mth nutno promazat všechny mazací body, viz obr. č.
9. po práci dumper řádně očistit, nejlépe tlakovou vodou (VAP), a naložit na vozík dle instrukcí
10. v případě jakýchkoliv problémů volejte +420606643971

Bezpečnou práci a transport přeje